



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Badbilden 8
Adress	Varamovägen 96
Postnummer/Ort	591 52 Motala
Mätdatum	2024-08-30
Exponeringstid	12.30-13.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-02-16 Egenkontroll utförd 2024-08-16
Hustyp	Byggnaden är uppförd i 1 ½-plan
Byggnadsår	1930
Ventilation	Självdug
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Växlande molnighet och cirka 19 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden Mindre än 50 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning är utförd utanför ordinarie mätsäsong.

Linköping 2024-08-30

FST Husbesiktningar AB