



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

| | |
|----------------------|---|
| Fastighetsbeteckning | Götala 14:4 |
| Adress | Götala Norrgården 112 |
| Postnummer | 591 94 Motala |
| Ort | Motala |
| Mätdatum | 2025-03-13 |
| Exponeringstid | 13:00 – 15:00 |
| Mätinstrument | Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2024-01-25 Egenkontroll utförd 2025-02-15 |
| Hustyp | Friliggande byggnad i 1 ½ plan med källare |
| Byggnadsår | 1956 |
| Ventilation | Självdrag |
| Väderlek/Temp | Mulet och 1° |

Genomsnittlig radonhalt i bostad

30 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år (beroende på väderlek, boendevanor m.m.). Ett årsmedelvärde kan därför vara både högre eller lägre än det ovanstående angivna medelvärdet.

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Linköping 2025-03-13

FST Husbesiktningar AB